

通学路対策箇所図(南条小・南越前中学校)

⑬雨天、強風時に日野川に転倒する恐れがある。済



⑫国道365号のため交通量が多いが歩道がなく危険。済



⑥JR踏切幅員が狭く車両と通行車との擦違いが危険。



⑪外側線が消えかかっている。済



⑦JR踏切幅員が狭く車両と通行車との擦違いが危険。済



③歩道内に植樹帯が設けてあるため狭小となっている。済



①国道305号のため交通量が多い上に歩道もなく危険。済



⑧橋梁には歩道がない、且つ幅員も狭いため危険。済



⑭歩道がなく、登下校時車が通ると危険。済



⑩外側線が消えかかっている。済



⑨横断歩道が消えかかっている。済



⑫横断歩道がない。済




⑤道路幅員が狭小ため車両との擦違い時に非常に危険。済




④道路幅員が狭小ため車両との擦違い時に非常に危険。済



— : 通学路(小)
- - - : 通学路(中)
● : 要対策箇所



通学路対策箇所図(南条小・南越前中学校)



通学路対策箇所図(湯尾小学校、旧今庄中学校)


②国道365号により交通量が多いが、一部路肩が狭く危険。**済**



①横断歩道の明示が除雪等により消えてしまう。**済**



③横断歩道の押しボタンの向きが危険。**済**



湯尾小

旧今庄中

- : 通学路(小)
- ... : 通学路(中)
- : 要対策箇所

通学路対策箇所図(今庄小・旧今庄中学校)

- : 通学路(小)
- ... : 通学路(中)
- : 要対策箇所

③道路横断する箇所に歩道の明示がなく危険。 済




④道路横断する箇所に歩道の明示がなく危険。 済



②道路幅員が狭小で自転車通学時危険。 済



⑤外側線が消えていて危険。(スノーシェード内は道幅が狭くなっている)



通学路対策箇所図(河野小・旧河野中学校)


⑩道幅が狭く、路上駐車も多い為、車道にはみ出さざるを得ない時がある。スピードを出す車も多く危険



②道路が狭小の上、落石などもあり危険。



⑨歩道の柵が壊れている箇所がある。



⑦工事車両の出入りが多い。



⑤横断歩道がない。県外の車や速度超過の車が多く通る



①道路が狭小の上、路肩がなく、落石もあって危険。



③道路標識が破損。



③横断歩道が消えかかっている。



旧河野中

河野小

④横断歩道が消えかかっている。



⑧バス降り場から小学校までの坂が獣の出没が多く危険



⑥外側線が引かれていない場所がある。



— :通学路(小)
 :通学路(中)
 ● :要対策箇所