

R5・R6年度中に対策を実施した箇所①

【南条小・南越前中】 No11 町道大道脇本線



対策前

通学路の状況・危険の内容

(町道大道脇本線)

外側線が消えかかっているため、塗り直しをお願いしたい。



対策後

対策状況

・外側線の塗り直し及びグリーンベルトの設置



位置図

R5・R6年度中に対策を実施した箇所①

【南条小・南越前中】 No11 町道大道脇本線



対策後

対策状況


・外側線の塗り直し及び
グリーンベルトの設置



対策後

対策状況

・外側線の塗り直し及び
グリーンベルトの設置



位置図

R5・R6年度中に対策を実施した箇所②

【河野小】 No3 国道305号(学校下三叉路)



対策前

通学路の状況・危険の内容

(学校下三叉路)

- ・道路標識の支柱が錆びて穴が開いているため、修繕をお願いしたい。



対策後

対策状況

- ・道路標識の修繕



位置図

R5・R6年度中に対策を実施した箇所③

【河野小】 No8 国道305号(学校下三叉路)



対策前

通学路の状況・危険の内容

(学校下三叉路)


・バス降り場から小学校までの坂で、獣が出没する。バスの乗降前や下車後が危険。



対策後

対策状況

・バスの乗降場所の見直し。(河野小学校前に変更)



位置図

R5・R6年度中に対策を実施した箇所④

【河野小】 No6 国道305号(今泉バス停前)



対策前

通学路の状況・危険の内容

外側線が引かれていない場所があるので、外側線を引いてほしい。



対策後

対策状況

外側線の塗り直しを実施。



位置図